

Confcommercio Imprese per l'Italia
AREA AMBIENTE SICUREZZA E UTILITIES
Settore Ambiente, Qualità e Sicurezza

Oggetto: Sicurezza sul lavoro – Identificazione degli addetti nei cantieri
Integrazioni alla tessera di riconoscimento

Si ritiene utile informare che la legge del 13 agosto 2010 n. 136 concernente il "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2010 n. 196), ha apportato due modifiche agli articoli 18 e 21 del D.Lgs 81/08 (cd. Testo Unico sulla sicurezza) prevedendo che la tessera di riconoscimento venga integrata con nuove informazioni.

In particolare, per quanto riguarda l'identificazione degli addetti nei cantieri, l'articolo 5 della legge 136/10 prevede che, nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il lavoratore dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento che, oltre ad essere corredata di fotografia, con l'indicazione delle generalità del lavoratore e del nome del datore di lavoro (come richiedeva l'art. 18 comma 1 *lett. u)* del Testo Unico), contenga anche la data di assunzione e, nel caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Il medesimo articolo prevede che anche la tessera di riconoscimento di cui devono essere dotati i lavoratori autonomi, ferme restando le indicazioni relative alle generalità degli stessi e all'apposizione di fotografia (art. 21 comma 1 *lett.c)*, debba essere integrata con l'indicazione del committente dei lavori.

Resta inalterato il regime sanzionatorio disciplinante la violazione delle disposizioni sopra richiamate.

Nello specifico, l'articolo 55 comma 5 *lett. i)* del D.Lgs 81/08 prevede, nei confronti del datore di lavoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore non munito di tessera di riconoscimento, mentre l'art. 60 comma 1 *lett. b)* del medesimo provvedimento *dispone* per il lavoratore autonomo sprovvisto di tessera una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

Cordiali saluti

Il Responsabile
Pierpaolo Masciocchi